



- 優先檢討結構系統缺陷,考量結構系統補強策略。
- 再考量構件補強位置及方法。
- 建物損壞現況充分調查,與業主溝通、 提出必要之修繕內容及修復工法。
- 修繕成果要注意適用性及美觀。



NAR Labs 國家實驗研究院 2

MARLabs 图象實驗研究院 國家地震工程研究中心

中華民國地震工程學會

美濃地震的房屋損壞案例

www.narlabs.org.tw



成大建築系 姚昭智教授 資料

■ 結構體: 4F(RC) 建物年齡: 30+年 1F: 開放式市場 2F~4F: 住宅



#### 震後現況





NAR Labs 國家實驗研究院 5

# 台南市公所標準配置圖成大建築系姚昭智教授資料

震前照片


• 上方樓層2F: 小隔間辦公室



1F: 公眾使用

中華民國地震工程學會

紅色部分為長向 的填充磚牆,所 以造成偏心。



永康 幸福大樓

成大建築系 姚昭智教授 資料

- 屋齡應超過16年
- 一二樓為商業用途,牆體數量較少。
- 一二樓塌陷
- 上部結構完整。





MAR Labs 國家實驗研究院

# 左鎮區公所 成大建築系 姚昭智教授 資料

- ●RC w/ RC wall · 4F+B1 · 興建年代: 1971(1,2F)/1983(3,4F)
- ●破壞形式
- ●1F 柱剪力破壞(前排較多)
- ●墜落物








成大建築系 姚昭智教授 資料





有補強,無損傷







#### 擴柱補強工法

擴柱補強施工範圍內原 有結構體表面應將磚塊 及粉刷層打除,並將混 凝土表面打毛至6 mm粗 糙度。

錯誤案例




中華民國地震工程學會

擴柱補強施工範圍內原 有結構體表面應將磚塊 及粉刷層打除,並將混 凝土表面打毛至6 mm粗 糙度。

#### 錯誤案例

NAR Labs 國家實驗研究院 13

NAR Labs 國家實驗研究院 15





#### 翼牆補強工法




原有柱 215kgf/cm<sup>2</sup> #3@30 補強翼牆 236kgf/cm² #3(a)20

中華民國地震工程學會

柱箍筋間距較翼牆水平筋大, 破壞集中於既有柱

NAR Labs 國家實驗研究院 16

#### 翼牆補強工法



混凝土強度 水平筋 #3@20 原有柱 334kgf/cm<sup>2</sup> 補強異牆 567kgf/cm<sup>2</sup> #3(@)20

柱箍筋間距與翼牆水平筋相同, 破壞較均勻

NAR Labs 國家實驗研究院 17

### 高窗旁短柱




中華民國地眾工程學會


NAR Labs 國家實驗研究院 18

## 高窗旁短柱

中華民國地震工程學會



### 高窗短柱補強工法



#### 高窗短柱補強工法






表3.1-2 達到降伏強度之黏結式錨栓埋入深度 (混凝土抗壓強度  $f_c'=100,125,150 \ kgf \ / cm^2$ )

Bond Stress 依照 ESR-2322 TABLE 25 混凝土抗壓強度 f'c=150 kgf/cm<sup>2</sup>

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
h <sub>ef</sub> (cm) SD 280	12.5	17.3	22.0	27.2	34.8	42.8	45.8	64.5
h <sub>ef</sub> (cm) SD 420	18.7	25.9	33.0	40.8	52.1	64.3	68.7	96.8

Bond Stress 依照 ESR-2322 TABLE 25 混凝土抗壓強度 f'c=125 kgf/cm2


	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
h <sub>ef</sub> (cm) SD 280	13.7	18.9	24.1	29.8	38.1	46.9	50.2	70.7
h <sub>ef</sub> (cm) SD 420	20.5	28.4	36.1	44.7	57.1	70.4	75.3	106.0

Bond Stress 依照 ESR-2322 TABLE 25 混凝土抗壓強度 fc=100 kgf/cm2

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
h <sub>ef</sub> (cm) SD 280	15.3	21.1	26.9	33.3	42.6	52.5	56.1	79.0
h <sub>ef</sub> (cm) SD 420	22.9	31.7	40.4	50.0	63.8	78.7	84.1	118.6

中華民國地震工程學會

NAR Labs 國家實驗研究院 23



#### 注意黏結式錨栓施工之步驟

